

## ARENA - GRANDE SALLE + SALLE D'ÉCHAUFFEMENT

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
<p><b>Escrime</b> : 1) le projecteur extérieur donnant est HS, il fait très sombre lors de la sortie des entraînements. 2) toujours des fuites dans la salle d'échauffements.</p> <p><b>Badminton</b> :</p> <p><b>Gymnastique volontaire</b> :</p>	<p><b>Escrime</b> :1) intervention par Forclum</p> <p><b>Badminton</b> :</p> <p><b>Gymnastique volontaire</b> :</p>

## JEAN BOUIN - TERRAIN D'HONNEUR + TERRAIN STABILISE + STADE DE L'EST + PISTE ATHLETISME

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
<p><b>Foot Ball</b> :</p> <p>1) des fissures sont apparues à divers endroits du club house, aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur. 2) les tribunes du stade de l'Est représentent un danger, il manque des planches en bois et donc les montants en fer sont à nus. 3) pose d'un défibrilateur.</p> <p><b>Athlétisme</b> :</p> <p>2) site pour aire du lancé de marteau ? 3) demande la modification du comptoir se trouvant dans la pièce servant de chambre d'appel pour les compétitions. Il faudrait scier une petite partie du caisson comptoir pour avoir un passage suffisant. 4) étanchéité de la terrasse, avant de continuer les travaux de sanitaires. Chauffage à revoir. 5) – Dans le cadre de l'entretien démonter la lice pour nettoyer en dessous, en particulier dans les zones ou piste et espaces saut/ lancer sont contigus (Hauteur, javelot, steeple), nous les démontons en compétition, mais aussi sur les autres parties afin de ne pas obstruer les évacuations. - De graisser les fixation des barrières de steeple (qui son rangées sous le hangar) - Enfin en ce qui concerne les haies il faudrait les traiter ( en particulier les parties contrepoids, afin que cela ne coince pas) mais là je ne sais pas quel est le bon produit ... (paraffine peut être).14 mai 2012</p>	<p><b>Foot Ball</b> : 1) dossier prioritaire, les travaux étant que de 2008 les assureurs vont êtres contactés. 2) <b>FAIT</b></p> <p><b>Athlétisme</b> :</p> <p>2) les différents devis des poteaux des files et de la chape sont en attente, le maire doit se rendre sur place. <b>FAIT</b></p> <p>4) ces travaux vont êtres mis au budget 2013. 5) le service des sports se renseigne sur les produits à utiliser pour l'entretien et plus particulièrement la graisse.</p>

## PISCINE

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
<p><b>Natation</b> : 1) les aménagements nécessaires pour l'utilisation du local multi associatif :</p> <p>-pas de ventilation. Des tâches de rouille sont apparues sur les toutes les parties métalliques, poignées etc ... Toujours pas de ligne internet !! Impossible de stocker du matériel dans ce local et de ce fait de le rendre utilisable.</p> <p>2) une implantation au niveau inférieur a-t-elle été réétudié ?</p> <p><b>Gymnastique aquatique</b> :</p>	<p><b>Natation</b> : 1) la fibre optique est peut-être la solution pour internet.</p> <p>2) une réflexion est en cours, vu que le local est « inhabitable ».</p> <p><b>EN BREF TOUT LE MONDE AUTOUR DE LA TABLE DE REUNION EST D'ACCORD POUR DIRE QUE LA SECTION DOIT UTILISEE LE LOCAL AU NIVEAU INFERIEUR.</b></p> <p><b>Gymnastique aquatique</b> :</p>

## TENNIS

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
<p><b>Tennis</b> : 1) avancement du dossier de remplacement de la bulle, date appel d'offre etc ....</p> <p>2) entretien des cours 5 et 6 qui sont devenus très glissant et dangereux, la section a fait établir un devis (pièce jointe).</p>	<p><b>Tennis</b> : 1) la notification est arrivée, cela sous entend le versement des fonds, le permis de construire est en cours. Pour le moment le calendrier des travaux est respecté.</p> <p>2) <b>FAIT</b></p>

## PASTEUR - DOJO

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>

## GYMNASE VICTOR HUGO

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
<p><b>Gymnastique</b> :</p>	<p><b>Gymnastique</b> :</p>

## COSEC - GRANDE SALLE + SALLE KARATE

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
<b>Taekwondo</b> : 1) pose d'espaliers et de deux crochets pour un sac de boxe.  <b>Gymnastique Volontaire</b> :	<b>Taekwondo</b> : 1) les murs des salles vont être refaits, la partie basse en placo (BA13) va être déposée et remplacée par une matière plus résistante (béton) <b>FAIT</b> . Les crochets et espaliers pourront être posés après ces travaux. <b>Gymnastique Volontaire</b> :

## GYMNASE LAMARTINE

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
<b>Tennis de table</b> : 1) curage des gouttières côté chaufferie (inondations cet été) 2) la pose d'un panneau indiquant le gymnase à la hauteur du feu rouge, aiderait bien les équipes visiteuses à trouver la salle lors des compétitions.	<b>Tennis de table</b> : 1) <b>FAIT</b> 2) cela doit intervenir, car la municipalité c'est rendu compte du problème pour l'organisation du Téléthon.

## GYMNASE BERNARD VERITE

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
<b>Basket</b> : 1) le changement du panneau d'affichage devait être fait la semaine suivant la dernière réunion. 2) existe-il un contrat d'entretien avec la Sté Bodet ? 3) Du fait de sa fermeture définitive quelles sont les solutions de remplacement pour le basket qui utilise régulièrement Néruda ? <b>Volley</b> : 1) panneaux pour la publicité.	<b>Basket</b> : 1) le panneau a été posé dans un autre gymnase, donc toujours en attente du changement. 2) non pas de contrat.  <b>Volley</b> : 1) la section doit recevoir les panneaux, dès leur arrivée le service des sports sera prévenu.

## GYMNASE JULES FERRY

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
<b>Boxe</b> : 1) pose d'un rideau à la douche. 2) changement de la serrure du panneau d'affichage.	<b>Boxe</b> :

**LOCAL LAENNEC***NATURE DES TRAVAUX**REPONSE MUNICIPALITE***Cyclisme :**

1) interrupteur HS(ou mauvais contact) dans le local vélo jeunes ? cela fait longtemps que la lumière n'y est plus ? 12 mai 2012

2) la porte d'entrée en fer des locaux est de plus en plus compliquée à ouvrir, il faut forcer dessus.

3) problème de fuites : en cas d'orage inondation rapide suite aux ouvertures rajoutées (issue de secours). Ou bien en cas de pluie longue par infiltration.

**Cyclisme :**

1) et 2) **FAIT**

3) **pour les problèmes d'inondations en cas d'orage ou pluies importantes, il y a une pompe de relevage, si celle ci ne se met pas en route, peut-être a t-elle disjonctée ?? (CTM)**

**BOULODROME***NATURE DES TRAVAUX**REPONSE MUNICIPALITE***Pétanque :**

1) éclairage du terrain à voir, lampadaire HS (07-2009)

2) élagage des platanes lors de la prochaine campagne d'élagage de la commune.

**Pétanque :**

1) **intervention effectuée par Forclum.**

2) **élagage va être fait.**

**TIR A L'ARC***NATURE DES TRAVAUX**REPONSE MUNICIPALITE*

**Tir à l'arc :** 1) couverture du pas de tir (05-2008)

2) pose d'un miroir en face de la sortie véhicules, car depuis que la rue est en sens unique, la sortie des véhicules est dangereuse voir périlleuse (09-2009)

3) fuites sur toitures du logis et de la remise (compteur électrique en dessous !!)

4) au sous sol du théâtre : serait il possible de prévoir un nettoyage du sol

5) autorisation a délivré par M.TEULET pour pose d'un canon sur porte donnant dans escalier. (pose et achat par section), à l'attention du directeur du théâtre (pièce jointe).

6) la ligne téléphonique (obligatoire car les mobiles ne passent pas dans le sous sol) ne fonctionne plus, mais les factures arrivent bien !! Des tests ont été fait avec un autre combiné mais sans résultat.

**Tir à l'arc :** 1) **rien de nouveau.**

2) **demande prise en compte.**

4) **FAIT**

5) **FAIT**

6) **la personne responsable de la téléphonie va voir le problème.**

## GYMNASE PABLO NERUDA

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
1) suite à la fermeture définitive du gymnase, à quel point se situe l'avancée de ce dossier ?	<b>1) des soucis de cessation du bâtiment entre le conseil général et la mairie risquent de faire prendre énormément de retard à ce chantier.</b>

## SIEGE USMG

<i>NATURE DES TRAVAUX</i>	<i>REPONSE MUNICIPALITE</i>
1) une remise en fonction de la climatisation existante est-elle possible, ou bien pose d'une VMC. 2) travaux de remise en état du plafond de la salle de réunion, suite au dégât des eaux de septembre.	<b>1) une société extérieure doit venir vérifier l'état de la climatisation existante avant de prendre une décision. 2) des travaux d'étanchéité vont être entrepris sur la terrasse, car la fuite est toujours existante.</b>

## **DIVERS**

**Théodore Monnot** : état du projet ? **point mort, aucune avancée.**